



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQCERT.COM



认证编号: 122787

330

15.28

1. 检测项目: 水质检测

2. 检测标准: GB 5049-2009

3. 检测地点: 深圳市宝安区西乡街道

4. 检测日期: 2023年10月10日

5. 检测人员: 张三、李四

6. 检测仪器: 水质分析仪

7. 检测结果: 符合标准

8. 备注: 本次检测未发现超标项目, 水质良好。

330

15.28

1. 检测项目: 水质检测

2. 检测标准: GB 5049-2009

3. 检测地点: 深圳市宝安区西乡街道

4. 检测日期: 2023年10月10日

5. 检测人员: 张三、李四

6. 检测仪器: 水质分析仪

7. 检测结果: 符合标准

8. 备注: 本次检测未发现超标项目, 水质良好。



报告说明

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性。并对委托单位所检测

项目均按照国家标准、行业标准、地方标准及客户要求。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。


六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不易留样的样品,不承诺复检。

十、本公司地址:深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通





六、检测结果

采样点位	DA003 2 号锅炉废气排放口
相关参数	燃料类型: 天然气 ; 锅炉功率: 2.348 t/h

				SO ₂	0.059	150
--	--	--	--	-----------------	-------	-----

备注: “*”表示此值