



深圳市惠利科技

WUJIANG HUI LI KE JI



202319122737

惠利科技

惠利科技

报告



委托

地

检测

地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路1号
15105678901 网站：www.hlq.com

检测有限公司
5552



检测有限公司

检测有限公司

检测有限公司

检测有限公司

检测

检测

检测

检测有限公司

检测有限公司


(检测)

(检测)

检测有限公司

检测有限公司

检测有限公司





一、

该

二、本

三、本

四、本

五、未

六、未

七、本

八、委

九、对

样

十、本

创新

并对

签字

01 号。

无

提供的样品和技术资料保密。

告使

报告

与本

准由客户提供，仅供参考。

除外

逾期不予受理。对性能不稳定、不易留



深圳市嘉利智环境检测有限公司

SHENZHEN HELI-GERT.COM

报告编号: HLQ-2023-0113

一、任务来源

受深圳

集团股份有

二、项目概述

委托单

地址:

三、检测内容

样

采

采

检

四、检测方法

检测项

氮氧化物

五、评价标准

参照委

(图) 0113

第 3 页 共 3 页

根据贵单位委托的要求, 深圳市嘉利智环境检测有限公司对深圳市海普瑞药业
有限公司进行环境检测, 检测项目及检测标准如下:

检测项目及检测标准

检测项目及检测标准

检测项目及检测标准

2023年01月13日

检测、采样

2023年01月13日

检测项目及检测标准

检测项目及检测标准

检测项目及检测标准

检测项目及检测标准

检测项目及检测标准

检测项目及检测标准



报告编号: HLC

六、检测结果 20221212 (83) 011-5

第 3

| | | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------|
| 采样点 | DA003 | | | | |
| 相关参数 | 2号锅炉废气排气筒 | | | | |
| 烟气流速* | 燃料类型: 天然气; 锅炉功率: 2.348 t/h | | | | |
| 烟气温度* | m/s | 4.2 | | | |
| 烟气含氧量* | °C | 86.8 | | | |
| 烟气含湿度* | % | 5.72 | | | 标准 |
| 烟气含氧量* | % | 6.5 | | | |
| 排气筒高度 | m | 14 | | | |
| 检测项目 | 检测结果 | | | | |
| | 标况干烟气体积流量 *m ³ /h | 实测浓度 mg/m ³ | 折算浓度 mg/n ³ | 排放速率 kg/h | 排放 m |
| 氮氧化物* | 1349 | 32 | 39 | 0.043 | |

备注: “*”表示

此项目为采样现场仪器直接读数。

报告结束

惠利权环境检测有限公司